ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Универсальный клей для ПВХ-покрытий

UZIN KE 418

Дисперсионный клей без растворителя для ПВХ (коммерческого и бытового линолеума и текстильных покрытий)

Сфера применения:

Дисперсионный клей для внутренних работ.

Пригоден для/на:

- гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий
- текстильных покрытий с ПВХ-, вспененной и латексной основой
- эластичных и текстильных подложек
- прошпаклеванных, ровных и впитывающих основаниях
- в жилых и общественных зонах

Пригоден для полов с водным подогревом, для нагрузки стульями на роликах по DIN EN 12 529, а также для влажной уборки шампунем и для чистки аэрозольными экстрактивными веществами.

Преимущества / Свойства материала:

Готовый к работе, дисперсионный клей, «мокрый» клей, с коротким временем подсыхания и быстрым схватыванием.



Составляющие: модифицированный сополимер полиакрилата, минеральные наполнители, вода.

- легко наносится
- экономичен
- хорошая адгезия
- короткое время подсыхания
- большая конечная прочность
- хорошая стойкость к пластификаторам
- GISCODE D 1 / без растворителя

Технические данные:

Вид упаковки:	Пластиковое ведро
Расфасовка:	6 кг, 18, 14 кг
Гарант. срок хранения:	12 месяцев
Цвет:	кремово-белый
Температура обработки:	не менее 15 °C на полу
Расход:	300 – 400 г/м²
Время подсыхания:	10 – 15 мин.*
Время укладки:	ок. 25 – 35 мин.*
Готовность к проходу / нагрузке:	через 24 – 48 часов*
Окончательная прочность:	через 3 – 4 дня*

* при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
RU | Uzin Utz AG | 89079 Германия | г.Ульм | Дизельштрассе 3 | Тел: 8-1049-731-40-97-205 | e-mail: info@uzin.de

UZIN KE 418

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, без трещин, сухим, чистым и свободным от веществ, ухудшающих схватывание.

Основание проверить на соответствие действующим нормам, и при выявлении отклонений сообщить о них. Основание тщательно очистить пылесосом, прогрунтовать и прошпаклевать. В зависимости от основания, верхнего покрытия и нагрузок выбрать соответствующую грунтовку и нивелирующую массу из перечня продуктов UZIN.

Грунтовке и шпаклевке всегда давать основательно просохнуть. Соблюдать инструкции по использованию применяемых материалов.

Порядок работы:

1. Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем (см. «Данные по расходу») и дать подсохнуть в зависимости от нанесенного количества клея, климатических условий в помещении и впитывающих свойств основания (см. «Технические данные»).
2. Покрытие уложить, притереть и через 20 мин. Еще раз тщательно притереть или провальцевать. Следить за хорошей смачиваемостью обратной стороны покрытия.
3. Свежие остатки клея удаляются водой.

Данные по расходу:

Обратная сторона покрытия	Система зубьев	Расход
гладкая	A 1	300 – 350 г/м²
слабо структурированная	A 2	350 – 400 г/м²

Важные указания:

- Гарантийный срок хранения в заводской упаковке в умеренно прохладном месте 12 месяцев. Беречь от мороза. Начатые упаковки плотно закрыть и содержимое быстро использовать.
- Оптимальная температура при работе 18 – 25 °C, температура пола – выше 15 °C, относительная влажность воздуха ниже 75 %. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и низкая влажность сокращают время укладки, схватывания и высыхания.
- Сухие, впитывающие основания улучшают начальную клейкость и высыхание.
- Сварку швов с помощью шнура проводить после полного связывания клея (не ранее, чем через 24 часа, лучше – через 48 – 72 часа).
- Рекомендуется учитывать нормы и правила: BS 8203, BS 8204, BS 5325, DIN 18 365 «Работы с напольными покрытиями», инструкцию объединения клеевой промышленности «Оценка и подготовка оснований – приклеивание эластичных и текстильных напольных покрытий», «Приклеивание эластомерных покрытий», техническую информацию 2/1990 объединенного союза укладчиков стяжек и покрытий (BEB) «Оценка и подготовка поверхностей ангидритных жидких стяжек» .

Охрана труда и окружающей среды:

GISCODE D1 – без растворителя по TGRS 610. Не воспламеняется. При работе рекомендуется использовать защитный крем для кожи и проветривать помещение. Основной предпосылкой хорошего качества воздуха в помещении после проведения напольных работ является соблюдение норм и правил укладки а также тщательно просохшие основание, грунтовка и шпаклевочная масса.

Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и на землю. Использованные пустые емкости годятся для переработки. Емкости с остатками продукта, а также жидкие остатки продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшим содержимым – строительный мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.